

STORE

nr 30508200, 22579109


LKZ 42416 / 7503

II21/III21

STORE II21



STORE III21



D

Montageanleitung

Kleiderschrank >Store<

GB

Assembly instructions

Wardrobe >Store<

SRB

Упутства за инсталацију

Гардеробу >Store<

FR

Notice de montage

Armoire >Store<

IT

Intruzioni di montaggio

Armadio >Store<

HR

Upute za instalaciju

Ormar >Store<

NL

Handleiding voor de montage

Kast >Store<

PL

Instrukcja montażu

Szafa >Store<

SL

Návod na montaž

Kabinet >Store<

CZ

Montážní návod

Kabinet >Store<

SK

Návod na montáž

Skriňa >Store<

LT

Surinkimo instrukcijos

Kabinetas >Store<

HU

Szerelési útmutató

Szekrény >Store<

RO

Instructiuni de montaj

Cabinet >Store<

LV

Montāžas instrukcija

Ministru kabinets >Store<

TR

Montaj talinatl

Dolap >Store<

RU

Инструкция по монтажу

Шкаф >Store<

EE

Kokkupaneku juhised

Kabinet >Store<

ES





Instrucciones de montaje

Armario >Store<

PT

Instruções de montagem

Guarda-roupa >Store<



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõik kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'avez pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhací čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsológépet tisztítószert.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.


LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.





Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis









Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
Denumire · İsim · Название
Typ · Type · Tip · Tipus · Tipo ·
Тип

Store


II21/III21



A Ø8x30 mm x52 3989	B Ø8x50 mm x8 3991	C Ø6,5x36,5 mm x14 4066	D Ø6,5x76 mm x8 4062	E Ø15x12 mm x30 3996
F Ø6,4x50 mm x62 3884	G 4mm x1 3984	H 75x15x32 mm x2 71900	I Ø3,5x16 mm x119 3918	J 6,0x13 mm x24 3877
K Ø3,0x13 mm x36 3912	L Ø3,5x25 mm x4 3920	M Ø4,0x25 mm x16 145556	N x14 70313	O 42x17x20 mm x4 4069
P Ø10 mm x24 142727	R Ø20 mm x12 136239	S Ø5x16 mm x24 4017	T 45x14 mm x12 191929	U 15x14x11 mm x42 4044
W 1,2x20 mm x38 3975	X L-969 mm x2 83086	Y x1 82262	Z L-350 mm x6 3804	A1 L-96/D-148 mm x8 71169/202545
B1 Ø35 mm , KR0 x6 IN01640	C1 L- 1986 mm x2 893799	D1 L-2036 mm x2 233703/254862	E1 L-2036 mm x2 233717/254864	F1 L-1968 mm x1 83709
G1 L-1968 mm x1 83711				





STORE II21



STORE II21 (620) (621)
STORE III21 (622) (623)

	#						
STORE II 21	103	2070	560	16	x	1	4/6
	104	2070	588	16	x	1	3/6
	203	2070	560	16	x	1	4/6
	204	2070	588	16	x	1	3/6
	205	1988	532	16	x	1	2/6
	411	559	331	16	x	1	1/6
	408	559	331	16	x	1	1/6
	412	587	331	16	x	1	2/6
	409	587	331	16	x	1	2/6
	404	551	1970	16	x	1	2/6
STORE III 21	410	551	1970	16	x	1	2/6
	451	331	545	16	x	1	1/6
	452	331	573	16	x	1	2/6
	450	977	513	16	x	2	1/6
	502	330	563	16	x	3	1/6
	501	330	535	16	x	3	1/6
	602	1559	359	16	x	2	4/6
	802	1970	50	16	x	2	2/6
	801	331	50	16	x	2	1/6
	701	359	150	16	x	6	4/6
II 21 III 21	901	350	100	16	x	6	1/6
	902	350	100	16	x	6	1/6
	903	275	100	16	x	6	1/6
	050	284	342	3	x	6	1/6
	001	1997	340	3	x	2	3/6
	002	2007	493	3	x	4	3/6
	622	994	509	16	x	2	5/6
	623	994	509	16	x	4	5/6 6/6
	620	994	509	16	x	4	5/6 6/6
	621	994	509	16	x	4	5/6 6/6

STORE III21






STORE II21 620 621

STORE III21 622 623 624






	#						
STORE III 21	103	2070	560	16	x	1	4/6
	104	2070	588	16	x	1	3/6
	203	2070	560	16	x	1	4/6
	204	2070	588	16	x	1	3/6
	205	1988	532	16	x	1	2/6
	411	559	331	16	x	1	1/6
	408	559	331	16	x	1	1/6
	412	587	331	16	x	1	2/6
	409	587	331	16	x	1	2/6
	404	551	1970	16	x	1	2/6
	410	551	1970	16	x	1	2/6
	451	331	545	16	x	1	1/6
	452	331	573	16	x	1	2/6
	450	977	513	16	x	2	1/6
	502	330	563	16	x	3	1/6
	501	330	535	16	x	3	1/6
	602	1559	359	16	x	2	4/6
	802	1970	50	16	x	2	2/6
	801	331	50	16	x	2	1/6
	701	359	150	16	x	6	4/6
STORE II 21	901	350	100	16	x	6	1/6
	902	350	100	16	x	6	1/6
	903	275	100	16	x	6	1/6
	050	284	342	3	x	6	1/6
	001	1997	340	3	x	2	3/6
	002	2007	493	3	x	4	3/6
	622	994	509	16	x	2	5/6
	624	994	509	16	x	2	6/6
	623	994	509	16	x	4	5/6 6/6
	II 21	994	509	16	x	4	5/6 6/6




1

N  x6 70313	
---	--







2

F Ø6,4x50 mm  x8 3884	G 4mm  x1 3984	B Ø8x50 mm  x4 3991	P Ø10 mm  x8 142727	
C Ø6,5x36,5 mm  x2 4066				







3

G1  L-1968 mm x1 83711	I  Ø3,5x16 mm x7 3918	 
--	---	--






4





B  Ø8x50 mm x4 3991	
---	---





5






6








7

F	Ø6,4x50 mm	G	4mm
	x4 3884		x1 3984







8

F	Ø6,4x50 mm	G	4mm
	x2 3884		x1 3984






9



E	Ø15x12 mm  x2 3996	R	Ø20 mm  x2 136239	 
----------	--	----------	---	--




10



O	42x17x20 mm  x1 4069	N	 x2 70313	K	Ø3,0x13 mm  x1 3912	  
J	6,0x13 mm  x6 3877	S	Ø5x16 mm  x6 4017	Z	L-350 mm  x3 3804	










11




N  x2 70313	O 42x17x20 mm  x1 4069	K Ø3,0x13 mm  x1 3912	
J 6,0x13 mm  x6 3877	S Ø5x16 mm  x6 4017	Z L-350 mm  x3 3804	










12

N  x2 70313	J 6,0x13 mm  x6 3877	S Ø5x16 mm  x6 4017	Z L-350 mm  x3 3804	
B1 Ø35 mm , KR0  x3 IN01640				






13

N  x2 70313	J 6,0x13 mm  x6 3877	S Ø5x16 mm  x6 4017	Z L-350 mm  x3 3804	
B1 Ø35 mm , KR0  x3 IN01640				






14






A Ø8x30 mm  x4 3989	
--	---






15




16







17

D  x4 4062	E  x4 3996	F  x2 3884	G  x1 3984	 
--	--	--	---	---








18

D  x4 4062	E  x4 3996	F  x2 3884	G  x1 3984	 
--	--	--	---	---




19




W  1,2X20 mm x20 3975	C1  L- 1986 mm x2 893799	U  15x14x11 mm x26 4044	
--	--	--	--




XX=YY≡90°





20




E  $\varnothing 15 \times 12$ mm x8 3996	F  $\varnothing 6,4 \times 50$ mm x4 3884	G  4mm x1 3984	P  $\varnothing 10$ mm x4 142727	 
--	---	---	--	--




21





22

F  Ø6,4x50 mm x6 3884	G  4mm x1 3984	P  Ø10 mm x6 142727	 
---	---	---	---





23




24





U 15x14x11 mm  x16 4044	W 1,2X20 mm  x20 3975	 
--	--	--




25



26





27




I  Ø3,5x16 mm x12 3918	T  45x14 mm x6 191929	 
--	---	---

STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)





28


D1  L-2036 mm x1 233703/254862	E1  L-2036 mm x1 233717/254864	K  Ø3,0x13 mm x16 3912	 
--	--	--	--

STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)





29


I  x12 3918	T  x6 191929	 
--	---	---

STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)





30



D1  x1 233703/254862	E1  x1 233717/254864	K  x16 3912	 
---	---	--	--


STORE II21 (620) (621)

STORE III21 (622) (623)






31




Y2  x2 229022	Y4  x2 229022	I Ø3,5x16 mm  x20 3918	
---	---	--	--




STORE II21 (620) (621)
STORE III21 (622) (623)





32


Y1  x2 229022	Y3  x2 229022	I  Ø3,5x16 mm x20 3918	
---	---	--	--




STORE II21	(620)	(621)
STORE III21	(622)	(623)




33




 Ø3,5x16 mm I x1 3918	 Y7 x1 229022	 
--	---	--






STORE II21	620	621
STORE III21	622	623





34




35





36



F  Ø6,4x50 mm x24 3884	G  4mm x1 3984	
---	---	--




x6




37






x6






38

E Ø15x12 mm  x12 3996	 
--	--





39


I Ø3,5x16 mm  x24 3918	Z L-350 mm  x6 3804	 
---	--	---



40




B1  Ø35 mm , KR0 x6 IN01640	A1  L-96/D-148 mm x2 71169/202545	M  Ø4,0x25 mm x4 145556	I  Ø3,5x16 mm x12 3918	
---	---	---	--	--

x2




41




X  L-969 mm x2 83086	
--	--



42







43







44

STORE III21








44

STORE II21




45

STORE III21








45

STORE II21





46


H  75x15x32 mm x2 71900	I  Ø3,5x16 mm x4 3918	 
--	---	--




STORE III21



STORE II21





Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the door (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnaťte dvířka (seříd'te závěsy)

Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Ajustar la puerta (ajustar las bisagras)

Reglare uși (ajustare balamale)

Kapların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

Поставите врата (подесите шарке)

Postavite vrata (podesite šarke)













Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Sureguliuokite duris (sureguliuokite vyrius)

Pielāgojiet durvis (neregulējiet eņģes)

Reguleerí uks (reguleerí hinged)

Ajuste a porta (ajuste as dobradiças)



- D** Sicherheits- und Pflegehinweise
- FR** Conseils de sécurité et d'entretien
- NL** Veiligheids- en onderhoudstips
- CZ** Tipy pro bezpečnost a údržbu
- HU** Biztonsági és karbantartási tanácsok
- TR** Güvenlik ve bakım ipuçları
- ES** Instruções de segurança e manutenção
- SRB** Савети за безбедност и одржавање
- SL** Nasveti za varnost in vzdrževanje
- LV** Drošības un apkopes padomi
- GB** Safety and maintenance tips
- IT** Consigli per la sicurezza e la manutenzione
- PL** Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
- SK** Tipy na bezpečnosť a údržbu
- RO** Sfaturi de siguranță și întreținere
- RU** Советы по безопасности и обслуживанию
- PT** Instruções de segurança e manutenção
- HR** Savjeti za sigurnost i održavanje
- LT** Saugos ir priežiūros patarimai
- EE** Ohutus- ja hooldusnõuanded

