


BAYADERO III

LKZ - 42416 / 7503

10/12



10- 42366549
88577161

12- 88377442
91876132

	L	H	D
Bayadero III 10	1500mm	1985mm	635mm
Bayadero III 12	2000mm	1985mm	635mm

D **Montageanleitung**
Kleiderschrank >Bayadero<

GB **Assembly instructions**
Wardrobe >Bayadero<

SRB **Упутства за инсталацију**
Гардеробу >Bayadero<

FR **Notice de montage**
Armoire >Bayadero<

IT **Intruzioni di montaggio**
Armadio >Bayadero<

HR **Upute za instalaciju**
Ormar >Bayadero<

NL **Handleiding voor de montage**
Kast >Bayadero<

PL **Instrukcja montażu**
Szafa >Bayadero<

SL **Návod na montaž**
Kabinet >Bayadero<

CZ **Montážní návod**
Kabinet >Bayadero<

SK **Návod na montáž**
Skríňa >Bayadero<

LT **Surinkimo instrukcijos**
Kabinetas >Bayadero<

HU **Szerelési útmutató**
Szekrény >Bayadero<

RO **Instructiuni de montaj**
Cabinet >Bayadero<

LV **Montāžas instrukcija**
Ministru kabinets >Bayadero<






TR **Montaj talimatı**
Dolap >Bayadero<

RU **Инструкция по монтажу**
Шкаф >Bayadero<

EE **Kokkupaneku juhised**
Kabinet >Bayadero<

ES **Instrucciones de montaje**
Armario >Bayadero<

PT **Instruções de montagem**
Guarda-roupa >Bayadero<



* 2 2 9 3 4 7 *

D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungssteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали припл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Kõsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.








LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.


EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.

PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.




82251-10 (L-720 mm)
44082-12 (L-968 mm)




BAYADERO 10	#					
	100	1980	579	16	x 1	1/3
	101	1980	550	16	x 1	2/3
	150	1857	526	16	x 1	1/3
	201	1474	531	16	x 1	2/3
	200	1474	550	16	x 1	2/3
	400	729	515	16	x 2	1/3
	607	1904	760	16	x 1	3/3
	608	1904	760	16	x 1	3/3
	500	728	514	16	x 2	1/3
	800	1474	90	16	x 2	2/3
	001	1887	375	3	x 4	1/3
	880	1904	18	16	x 5	2/3

BAYADERO 12	#					
	100	1980	579	16	x 1	1/3
	101	1980	550	16	x 1	2/3
	150	1857	526	16	x 1	1/3
	404	1970	531	16	x 1	2/3
	403	1970	550	16	x 1	2/3
	452	977	515	16	x 2	1/3
	612	1904	1007	16	x 1	3/3
	609	1904	1007	16	x 1	3/3
	502	976	514	16	x 2	1/3
	802	1970	90	16	x 2	2/3
	003	1887	499	3	x 4	1/3
	880	1904	18	16	x 5	2/3

Bayadero III 10



Bayadero III 12



Bayadero III 10	200	201	800	400
	500	001	607	608
































Bayadero III 12	403	404	802	452
	502	003	609	612

Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis



Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Název · Név ·
Denumire · Isim · Название
Тур · Type · Tip · Típus · Тіро ·
Тип

Bayadero III


10/12






1.




2.








3.



82258 L-1468 mm (*Bayadero III* - 1500)
83711 L-1968 mm (*Bayadero III* - 2000)






4.



5.





G		x2 70313
----------	--	--------------------






6.

G		x2 70313
----------	---	--------------------




N		$\varnothing 5 \times 16 \text{ mm}$ x4 4017
----------	---	---






7.




8.






9.




10.




Bayadero III - (10) 1500






82259	L-1468 mm (Bayadero III - 1500)
83709	L-1968 mm (Bayadero III - 2000)







11.

B Ø6,4x50 mm x4 3884	C Ø6,5 mm x4 142717	D 4mm x1 3984
--	---	-----------------------------------





12.

B  Ø6,4x50 mm x4 3884		D  4mm x1 3984
--	--	---





13.

B  Ø6,4x50 mm x4 3884		D  4mm x1 3984
---	--	--






14.

B  Ø6,4x50 mm x2 3884	C  Ø6,5 mm x2 142717		D  4mm x1 3984
--	---	--	---









15.

B  Ø6,4x50 mm x2 3884	C  Ø6,5 mm x2 142717		D  4mm x1 3984
---	--	--	--









16.






E	 1,2x20 x80 3975	U	 L- 1857 mm x2 199930	M	 23x10 mm x10 77793	
----------	--	----------	---	----------	---	--





A=B





17.





18.





Bayadero 10





Bayadero 12





20.




21.










22.






23.

K Ø3,5x16 mm x13 3918	T2 x2	T4 x2	T7 x1	
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--














24.



25.



26.



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

